





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 24422667	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 FEB 2021 15:42:15	Plate Number	: 68931 EA
Queue Number	: 300217	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: RX810068931	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CRESSIDA
Engine Number	:	Model Year	: 1993
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Failed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.03 - Doors		الابواب
05.07 - Floor		الارضية
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 24422667	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 FEB 2021 15:42:15	Plate Number	: 68931 EA
Queue Number	: 300217	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: RX810068931	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CRESSIDA
Engine Number	:	Model Year	: 1993
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

07.04 - Others	519729 KMS/ REAR DIFFERENTIAL OIL LEAK	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	FRONT FENDERS REPAIRED & REFITTED	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident	REAR LEFT FENDER REPAIRED	أثر حادث في جوانب المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية</p>		