





Test Certificate

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Site Number | : 840-TASJEEL EM AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 18943916 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 08 JAN 2020 16:05:30 | Plate Number | : 054831 EA |
| Queue Number | : 131912 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : JTEHT05J142054831 | Manufacturer/Model | : TOYOTA/LAND CRUISER |
| Engine Number | : | Model Year | : 2004 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : BLACK |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| VISUAL TEST: | | |
| 01 Lights | | الانوار |
| 01.04 - Head Lights | | الانوار الامامية |
| | | BRACKETS BROKEN |
| 02 Steering And Suspension System | | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| 02.04 - Steering Ball Joints, Boots | | وصلات عمود عجلة القيادة |
| | | STEERING BOOTS CRACK |
| 02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right | | ربلات ذراع التوجيه |
| | | TIE ROD BOOTS CRACK |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes | | التوصيلات |
| | | SUSPENSION BUSHES CRACK |
| 03 Brake System | | نظام الفرامل |
| 03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands | | قوة فرامل المحور الامامي |
| | | BRAKE ROTORS RUSTY |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| | | ALL TYRES DOT 2014 & SIDEWALL CRACKS |
| 04.07 - Rims | | الرنجات |
| | | SCRATCHES |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.01 - Rusty | | الصدأ |
| | | UNDERBODY & MAIN BODY PORTIONS RUSTY |
| 05.02 - Paint | | الصبغ |
| | | BODY SCRATCHES & DENTS |
| 05.06 - Roof | | السقف |
| | | SUNROOF MALFUNCTION |
| 05.08 - Chassis (Frame) | | الشاصية |
| | | FRONT LEFT SIDE MEMBER END DENT / CHASSIS PORTIONS PARTLY RUSTY |
| 05.10 - All Glasses | | الزجاج الجانبي وزجاج الابواب |
| | | REAR RIGHT WINDOW MALFUNCTION |
| 06 General Items | | الاشياء العامة |
| 06.01 - Wiper Blades | | ماسحات الزجاج الامامي |
| | | WORN OUT |
| 06.12 - Seats Condition And Seats Fixing | | المقاعد وحالتها وتثبيتها |
| | | INTERIOR PARTLY WORN OUT |
| 06.21 - Battery Condition | | حالة البطارية |
| | | WEAK/ ENGINE AUTOMATIC CUTOFF ROADTEST NOT DONE |



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Site Number | : 840-TASJEEL EM AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 18943916 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 08 JAN 2020 16:05:30 | Plate Number | : 054831 EA |
| Queue Number | : 131912 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : JTEHT05J142054831 | Manufacturer/Model | : TOYOTA/LAND CRUISER |
| Engine Number | : | Model Year | : 2004 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : BLACK |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| 07 Remarks | | ملاحظات |
| 07.04 - Others | 425940 KMS / TRUNK DAMPER WEAK | ملاحظات اخرى |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.15 - Sign Of Rear Accident | | أثر حادث في مؤخرة المركبة |
| 09.16 - Sign Of Side Accident | | أثر حادث في جوانب المركبة |
| 09.18 - A/C Not Cooling | | عطل في المكيف |
| 09.25 - Body Repainted | | أثر صبغ في المركبة |
| The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. | | |