





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20784643	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 26 AUG 2020 11:53:59	Plate Number	: 305121 EA
Queue Number	: 211891	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1GKS27EF7BR305121	Manufacturer/Model	: GMC/YUKON
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
		FRONT SUSPENSION & SHOCK ABSORBER REPLACED
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2019
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
		BODY SCRATCH & DENT
05.06 - Roof		السقف
		SUN ROOF MALFUNCTION
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		CHASSIS PARTLY RUSTY & RIGHT MIDDLE INNER SIDE DENT
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT REPLACED
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		BULKHEAD REPAIRED
06 General Items		الاشياء العامة
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
		BOTH SIDE NOT FOLDING
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ENGINE MISFIRE
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		140252 KM BONNET & FRONT LEFT FENDER REPLACED
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20784643	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 26 AUG 2020 11:53:59	Plate Number	: 305121 EA
Queue Number	: 211891	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1GKS27EF7BR305121	Manufacturer/Model	: GMC/YUKON
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

09.18 - A/C Not Cooling	LOW COOLING	عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صنيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p>شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية</p>		

# Test Certificate



Vehicle  
Registration



RTA

✓ PASS

Plate Details :	B 1003 Ajman Private
Chassis No :	1GKS27EF7BR305121
Vehicle Make :	GMC
Vehicle Model :	YUKON DENALI
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	STATION
Fuel :	Benzene
Color :	Black
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L) :	-- x -- x --
Current Odometer :	140280 Kms.
Origin :	United States
Model Year :	2011
Gear Type :	--
Engine Size :	4200 CC
Engine No :	NONE
Horse Power :	324
Axles No :	2
Cylinders :	8
No Of Doors :	5
No Of Seats :	8
G. V. W. :	3629 Kgs.
Empty Weight :	2554 Kgs.

Certificate Number :	1-TAS-2020-12473754
Inspection Date :	03-09-2020
Certificate Print Date :	03-09-2020
Services :	Renewal Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Al Tawar
Total Time Taken :	12 min 17 sec
Appointment Ref Number :	--
Start Time :	14:41
End Time :	14:53
Lane :	02
Token No. :	151
Attempt :	1
Prints No. :	2

## Carbon footprint



Thank you! You are environment protector

## Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

11690 KM	1203 L	1949 AED	2.9 ton
Distance per year	Fuel consumed per year	Fuel cost per year	Carbon footprint per year

## Parameter Readings

Service brake imbalance on front axle 3 %	Service brake imbalance on rear axle 8 %	Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
Vehicle on Petrol HC Reading 3 PPM VOL			

## Inspection Findings

Discrepancies	Old Value	New Value	Verified
Doors and Locks Incorrect Number of doors (does not require doc)	5	4	

Inspection Remarks: MINOR OIL LEAK//BODY MINOR DENT&SCRATCHES

## Payment Details

Inspection Performed by 62438	Payment Method Cash	Transaction Number 12473754	Service Fees AED 170 Collected on 03/09/2020
Parking Slot No --	Service Name Renewal Test	Attempt 1	Received by Abdul Rahman Mohammad

1 This is to acknowledge the receipt of AED 170 (in words: One Hundred and Seventy Dirhams Only.), towards the above service.

2 Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. المؤسسة غير مسؤولة عن العيوب الغير مرئية و الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير و المرور 21 لسنة 1995  
This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection. Company not responsible for any hidden defects and inspection done-According to Traffic law No., 21 year 1995

