



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20409594	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 29 JUL 2020 13:34:30	Plate Number	: 004505 EA
Queue Number	: 201465	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDD2211561A004505	Manufacturer/Model	: MERCEDES/S350
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
		LEFT SIDE SUSPENSION FAULTY (SAGGING) ROADTEST NOT DONE
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		REAR AXLE BOOTS CRACK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES DOT 2016
04.07 - Rims		الرنجات
		SCRATCHES
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصينغ
		BODY SCRATCHES & DENTS
05.03 - Doors		الابواب
		RIGHT REAR DOOR SOFT CLOSE MALFUNCTION
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
		DRIVER WINDOW MALFUNCTION/ RIGHT REAR WINDOW SHADE MALFUNCTION
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		156873 KMS
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
		OIL LEAK
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		PARTLY COOLING
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
		LICENSE PLATE LIGHTS FAULTY/ LOW WASHER FLUID MESSAGES ON
09.25 - Body Repainted		أثر صينغ في المركبة
		REAR RIGHT FENDER PARTLY REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.