
CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934104
Transaction Date	05 Nov 2026, 16:44:53
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	40062418 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	WF0TJ15P79*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Fiesta
Model Year	2009
Color	Blue
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT NOT OPEN OUT SIDE	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	DENT	اخري
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2020 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	HEAD LIGHT MISSING, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	MISSING	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Brake Oil	CAP MISSING	زيت الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS REFITTED MISSING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR DAMAGED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED PART MISSING	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	WORN OUT DAMAGED	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
12.A Coolant tank	CAP MISSING / WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**