
CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945077
Transaction Date	04 Nov 2026, 09:54:02
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	90843737 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC1C74B*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	367202 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Door Handle &Lock	FRONT LEFT LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION END REPAIRED DENT ,	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED.	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
10.C Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
10.D Sun Visor	BOTH SIDE MISSING	حاجب الشمس
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae