CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2870322
Transaction Date	15 Oct 2026, 12:51:11
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	86387929 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	SALLAAA448*******
Specification	GCC Specification
Make	Land Rover
Model	LR3
Model Year	2008
Color	Unknown
Mileage	253026 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT TRUNK,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , SCRATCHES	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Other	BODY LEVEL TO LOW	اخري
01.G Door Handle &Lock	FRONT BOTH SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.I Vehicle Color	GREEN	لون المركبة
01.J Vehicle Model	DISCOVERY LR3	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY OILY GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED GETTING RUSTY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK ,MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN PORTION REPAIRED REWELDED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT DIRTY	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , REFITTED , HOUSING BOLT MISSING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09.C Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09.D Brake Light	MIDDLE PORTION CRACK	نور الفرامل
09.E Brake Light	CENTER DAMAGED	نور الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK NOT WORKING	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11.B Axle	BOOT WORN OUT	اكسلات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS DIRTY GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخري
12.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
12.C Dash Board	DAMAGED	لوحة القياده
12.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
13.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**