



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 May 2023, 17:01:59
Transaction Number	92879887 (CC10006)	Queue Number	719193



Chassis Number	MHKMC12F5FK002913
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Avanza
Model Year	2015
Color	White
Mileage	199256 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,	الصبغ
01.B Bumper	MISALIGN	دعامية
01.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.D Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.E Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED,	مدكار
01.F Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION, CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
01.G Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED,	أبواب
02 Engine Condition		المحرك
02.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
02.B Visual Engine Condition	OIL LEAK ,	حالة المحرك النظري
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف

DEFECT	REMARKS	
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
10 Lights		الاضاءة
10.A Head Light	LENS FADED,	الاضاءة الرئيسية
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Break Pads	BRAKE WEAK	سقايف الرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.