



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Oct 2021, 18:03:49
Transaction Number	13207780 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBA3R1109GK318458
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	435 I
Model Year	2016
Color	Grey
Mileage	102318 N/A

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED , REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERD	الارضية
01.D Bumper	REPAINTED	دعامية
01.E Bonnet	PORTION REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
01.F Other	FRONT FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box	OK	الجير
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	OK & UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH 2019	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	OK	اخرى
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	OK	اخرى
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.