



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number | : 756-SHJ AUTO VILLAGE | Plate Code | : 4 |
| Transaction Number | : 20300584 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 20 JUL 2020 11:01:34 | Plate Number | : 97884 |
| Queue Number | : 198258 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : 5TFDY5F12FX424285 | Manufacturer/Model | : TOYOTA/TUNDRA |
| Engine Number | : | Model Year | : 2015 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : SILVER |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | Mileage | : 257254 |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Failed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| 17 Shock Absorbers Test | | فحص مخمد الصدمات |
| 17.01 - Shock Absorber Test | Passed | فحص مخمد الصدمات |
| VISUAL TEST: | | |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| | | ALL TYRES 2018 GETTING WORN OUT. |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.02 - Paint | | الصبغ |
| 05.04 - Fenders | | المدكار |
| 05.08 - Chassis (Frame) | | الشاصية |
| 05.09 - Front And Rear Windshields | | الزجاج الامامي والخلفي |
| 05.12 - Side Safety Frame | | الواقيات الجانبية |
| 06 General Items | | الاشياء العامة |
| 06.04 - Horn | | الزامور |
| 06.08 - Interior Lights | | الانوار الداخلية |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.02 - Need Wheel Alignment | | بحاجة الى ميزانية العجلات |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | OK | فحص حالة الماكينة والجير |
| 09.14 - Sign Of Front Accident | | أثر حادث في مقدمة المركبة |
| 09.25 - Body Repainted | | أثر صبغ في المركبة |
| | | BONNET,FENDERS,B/S DOORS,RR CARRIER PORTIONS REPAINTED. |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية