CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899942
Transaction Date	23 Oct 2026, 14:39:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	40881202 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	4T1FA38P88*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Solara
Model Year	2008
Color	Red
Mileage	74858 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Trunk	VEHICLE LOGO MODIFIED TO LEXUS	صندوق
01.H Sign of front accident	RADIATOR SUPPORT REPAIRED ,LEFT SIDE FENDER FRAME BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Vehicle Model	TOYOTA CAMRY SOLARA	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED PORTION GETTING RUSTY CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY ,MINOR JERKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	اخري

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL PAN DENT	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025, MISALIGMENT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED , LEFT SIDE BRACKET DAMAGED,FIXED BY SCREW	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.C Fog light	NOT WORKING , RIGHT SIDE MISSING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	FRONT LEFT SIDE BALL JOINT ONE NUT MISSING	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	RIGHT SIDE IUNNER AXLE BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX CUP HOLDER COVER PORTION DAMAGED (INTERIOR PARTS GETTING RUSTY)	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	CRACKED , MELTED	لوحة القياده
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,STEERING WHEEL OUT OF CENTER POSTION	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae