



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Jan 2023, 16:49:38
Transaction Number	15108143 (CC10009)	Queue Number	655661



Chassis Number	1FMEU7EE5AUA62460
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Expedition
Model Year	2010
Color	Red
Mileage	167373 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
01.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Roof Ceiling	PORTION CUT	بطانه السقف
02.B Sun Visor	RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
02.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D AC Condition	OK	المكيف
03 Brake Condition		الفرامل
03.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
04.B Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
05.B Visual Gear Box Condition	JERKING/MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
06 Body جسم المركبة		
06.A Fenders	REFITTED	مدكار
06.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
06.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
06.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
06.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
07 Tires and Rims Condition الاطارات		
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
08 Battery Condition حالة البطارية		
08.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
09 Seats Condition المقاعد		
09.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
10 Engine Condition المحرك		
10.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED /SHAKING	حالة المحرك النظري
11 Suspension System ممتص الصدمات		
11.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
11.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
12 Chassis Condition النشاصي		
12.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	النشاصيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.