CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877734
Transaction Date	19 Oct 2026, 12:13:05
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	61299385 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	RKLBV42E1D*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2013
Color	Silver
Mileage	296006 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASISS END CROSS MEMBER ,REAR EXTENSION END MINOR DNET GETTING RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	MINOR WHITE.	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY,TOP COVER CUT	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED,	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Mirror	LOOSE ,	المرايا
11.C AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.D Dash Board	MELTED PORTION CRACKED.	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT READING PROPERLY .	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .,	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae