CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941222
Transaction Date	04 Nov 2026, 16:46:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	76847794 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JD1GM3031G*******
Specification	GCC Specification
Make	Daihatsu
Model	Sirion
Model Year	2016
Color	White
Mileage	266552 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR SCRATCHES DENT	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE , TOW HOOK COVER MISSING	دعامية
01.D Sign of front accident	BUMPER FRAME , BULK HEAD , RADIATOR SUPPORT , FENDER FRAME , REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME , COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED , DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Audio	ROOF ANTENNA DAMAGE	صوتيات
09.D Dash Board	PORTION DAMAGE	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.F Sun Visor	RIGHT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	COVER DAMAGE	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae