



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **04 Dec 2022, 17:59:22**
 Transaction Number **97146761 (CC10009)** Queue Number **635594**



Chassis Number **JTEBU25J275071137**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Prado**
 Model Year **2007**
 Color **White**
 Mileage **398384 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
01.B Other	RIGHT SIDE CONSOLE BOX MISSING	اخرى
01.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
02 Steering Condition		المقود
02.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY PORTION REPAIRED REPAINTED MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY , PORTION RUSTY FADED	الصبغ
03.B Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	اخرى
03.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS CONTROL ARM MOUNT AREA RUSTY & DENT, RIGHT SIDE CHASSIS MINOR BULGED	الشاشيه
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED, REFITTED	حالة الجير النظرى
05.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CUT	حالة المقاعد
10 Engine Condition		المحرك
10.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
10.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.