



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **03 Feb 2023, 14:36:53**
 Transaction Number **88478782 (CC10008)** Queue Number **667039**



Chassis Number **WBANU9108ACT29698**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **BMW**
 Model **530i**
 Model Year **2010**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENIGNE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK/KEY MISSING	حالة المحرك النظري
02 Body		جسم المركبة
02.A Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
02.B Paint	PAINT NOT CHECKED,DENT,SCRATCES ON BODY,PORTION FADED	الصبغ
02.C Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
02.D Floor	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION ,FLOOR,CHASSIS NOT CHECKED	الارضية
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
03.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
03.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Rear Tyre	CRACKED	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	CRACKED	الاطار الامامي
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.