CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2950175
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:33
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39916437 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMRC1853F*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Odyssey
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	95264 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	REAR BOTH SIDE SLIDING DOOR AUTO NOT WORKING PROPERLY	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,FLOOR CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,GRILL PORTION CRACK WORN OUT	دعامية
01.E Bonnet	REPAINTED REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED,LOGO PANEL COVER PORTION CRACK,DEEP DENT	صندوق
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	REFITTED ,OIL WET ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACKED WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT,MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Brake Pedal	SPONGY,WEAK	دواسة الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED,RIGHT SIDE LOOSE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK,SWITCH PANEL GETTING FADED	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	LCD SIGN OF FADED	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION GETTING WORN OUT	لوحة القياده
11.G Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.J Engine Start Button	GETTING WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae