

Queue Number 2869084

Transaction Date 16 Oct 2026, 12:27:37

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
55931803 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	WMWSV3103B*****
Specification	GCC Specification
Make	Mini
Model	Cooper
Model Year	2011
Color	Green
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Bonnet	PORTION STICKER	غطاء المحرك
01.F Trunk	REAR LOGO FADED , NOT OPENING	صندوق
01.G Vehicle Color	GREEN / WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILY MUDDY	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED , PARTSGETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	GETTING FADED	الضوء الخلفي
07.C Fog light	LENS FADED	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناوير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Audio	PORTION WORN OUT	صوتيات
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.F Sun Visor	BOTH SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae