CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945968
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:25
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	53988432 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	MAJFK1BA3H*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Ecosport
Model Year	2017
Color	Brown
Mileage	115662 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR EXTENSION END BRACKET ALIGN REPAIRED RUST PROOFED	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	JERKING , REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	QUARTER GLASS STRIP MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae