





### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18880453	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 31 DEC 2019 12:15:36	Plate Number	: 8289 EA
Queue Number	: 129728	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 6T1BE42K48X518289	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CAMRY
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.08 - Spare Tires		الاطار الاحتياطي
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
06.09 - Mirrors Rear View		المرايا الداخلية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke	OK	حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18880453	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 31 DEC 2019 12:15:36	Plate Number	: 8289 EA
Queue Number	: 129728	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 6T1BE42K48X518289	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CAMRY
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	SRS AIRBAG LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صنيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		