





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 23772033	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 JAN 2021 09:59:30	Plate Number	: 905359 EA
Queue Number	: 285512	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 6T1BF32K44X905359	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CAMRY
Engine Number	:	Model Year	: 2004
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.03 - Doors		الابواب
05.04 - Fenders		المدكار
05.07 - Floor		الارضية
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 23772033	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 JAN 2021 09:59:30	Plate Number	: 905359 EA
Queue Number	: 285512	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 6T1BF32K44X905359	Manufacturer/Model	: TOYOTA/CAMRY
Engine Number	:	Model Year	: 2004
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	BULKHEAD REPAIRED	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	CRASHBOX DENT	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	ABS LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الإلكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية</p>		