CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3011987
Transaction Date	20 Nov 2026, 16:53:42
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39821971 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTJHY00W0B*******
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	163054 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY(SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODEL)	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MUDDY DIRTY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	AUTO NOT WORKING,TOP COVER PORTION LOOSE	صندوق
01.I Door Handle &Lock	FRONT BOTH SIDE DOOR INNER LOCK LOOSE NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , MUDDY , DIRTY , MAJOR NOISY , PARTS GETTING RUSTY , OIL PAN DENT	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER & REAR SEATS STUCK FOLDING NOT WORKING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY MUDDY DIRTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT ENGAGED WARNING LIGHT BILKING ON DISPLAY	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025 WORN OUT,RIGHT 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025,LEFT SIDE WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	REAR RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	حالة الجنوط
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
09.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرايا
09.C AC Condition	FRONT OK,GRILL PORTION DAMAGED,REAR NOT WORKING PROPERLY	المكيف
09.D Roof Light	FRONT PANEL PORTION LOOSE	أنارة السقف
09.E Audio	SCREEN FADED	صوتيات
09.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.G Door Panel	FRONT RIGHT SIDE STRIP PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
09.H Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
09.I Engine Start Button	REMOTE PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 MUT 2026 30218596	رقم الشهادة:
Inspection Date:	18-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	18-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	15 min 14 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	21:14	وقت البدء:
End Time:	21:29	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	280	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	K 63258 Dubai Private K 63258 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JTJHY00W0B4058182	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	LEXUS لكزس	نوع المركبة:
Vehicle Model:	LX 570 ال اكس 570	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 163053 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	550474 Kms. / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	3UR3071631	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2520 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2011	سنة التصنيع:
Horsepower:	388	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Take action to protect Dubai environment / اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بيئة دبي



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

9.9 ton / طن	16478 AED / درهم	4109 L / لتر	39931 KM / كم
Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.74 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 2 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 13 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
67 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

AVOID UNDERNEATH PARTS GETTING MINOR RUSTY...UNDER MINOR ENGINE OIL WETNESS & TIE ROD END BUSHES MINOR CUT..ENGINE HOOD LEFTSIDE AREA PAINT MINOR FADED

Odometer Record
Replace Events Date

18/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	855,622,622	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30218596	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 18/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Habiba Rassoul حبيبه الرسول	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.