



## TEST CERTIFICATE

|                    |                              |                  |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number        | <b>840-Emirates Auctions</b> | Transaction Date | <b>04 Aug 2022, 14:37:52</b> |
| Transaction Number | <b>98289102 (CC10006)</b>    | Queue Number     | <b>312309</b>                |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number   | <b>JN8AY25Y3A9001832</b> |
| Engine Number    |                          |
| Vehicle Class    | <b>Car</b>               |
| Manufacturer     | <b>Nissan</b>            |
| Model            | <b>Patrol</b>            |
| Model Year       | <b>2010</b>              |
| Color            | <b>Grey</b>              |
| Mileage          | <b>486803 Km</b>         |
| Fuel Type        | <b>Petrol</b>            |
| No. Of Cylinders | <b>8</b>                 |
| Specification    | <b>GCC Specification</b> |

| DEFECT                           | REMARKS   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| <b>01 Steering Condition</b>     |   | <b>المقود</b>       |
| 01.A Axle                        | OIL LEAK  | اكسلات              |
| 01.B Tie Rod End                 | BOOT CRACK  | مؤخرة الرودادات     |
| <b>02 Suspension System</b>      |   | <b>ممتص الصدمات</b> |
| 02.A Ball Joint                  | BOOT CRACK  | مفصل كروي           |
| 02.B Arms                        | LOWER ARM BUSHES CRACKED                                      | ازرع                |
| <b>03 Body</b>                   |   | <b>جسم المركبة</b>  |
| 03.A Rusty                       | UNDER BODY PARTS, SUSPENSION ,CHASSIS ,FLOOR GETTING RUSTY    | صدأ                 |
| 03.B Bonnet                      | SHOCK WEAK  | غطاء المحرك         |
| 03.C Paint                       | BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES | الصبغ               |
| 03.D Floor                       | REAR CROSSMEMBER RUSTY , PORTION HOLE                         | الارضية             |
| <b>04 Transmission Condition</b> |   | <b>الجير</b>        |
| 04.A Visual Gear Box Condition   | SIGN OF LEAK  | حالة الجير النظرى   |
| 04.B Road Test                   | NOT CHECK   | فحص علي الطريق      |

| DEFECT                                  | REMARKS                     |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>05 Engine Condition</b>              |                             | <b>المحرك</b>              |
| 05.A Visual Engine Condition            | SIGN OF LEAK                | حالة المحرك النظري         |
| 05.B Smoke                              | WHITE SMOKE                 | دخان                       |
| <b>06 Chassis Condition</b>             |                             | <b>الشاسي</b>              |
| 06.A Chassis                            | OK & GETTING RUSTY          | الشاسيه                    |
| <b>07 Interior Condition</b>            |                             | <b>الحاله الداخليه</b>     |
| 07.A Dash Board                         | CRACKED                     | لوحة القيادة               |
| 07.B Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                    | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 07.C AC Condition                       | OK                          | المكيف                     |
| <b>08 Lights</b>                        |                             | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Warning Light                      | WARNING LIGHT ON IN DISPLAY | ضوء تحذير                  |
| <b>09 Tires and Rims Condition</b>      |                             | <b>الاطارات</b>            |
| 09.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2021              | الاطار الامامي             |
| 09.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2021              | الاطار الخلفي              |
| <b>10 Battery Condition</b>             |                             | <b>حالة البطارية</b>       |
| 10.A Battery bracket                    | MISSING                     | حامل البطارية              |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.