

Queue Number 2837247

Transaction Date 12 Oct 2026, 13:41:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
97482336 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number WBAEA51098*****
 Specification GCC Specification
 Make BMW
 Model 650 i
 Model Year 2008
 Color Black
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION GETTING RUSTY FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS COMPLETE COVERED PORTION DENT MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,CROSS MEMBER INNER FENDER FRAME REPAIRED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,LOWER SKIRT MIOR DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK ,PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System	نظام العادم
-------------------	-------------

04.A Modification	MODIFIED ,CUT /REWELDED.	تعديلات
-------------------	--------------------------	---------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED ,. .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK BODY LEVEL LOW.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C Floor Matting	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED LOOSE.	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae