

Queue Number

2672961

Transaction Date

24 Aug 2026, 11:34:53

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

53392846 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number

MHKMF5CF3K*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Avanza

Model Year

2019

Color

White

Mileage

134766 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصيغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION END REPAIRED	الشاسيه
--------------	-------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START,ALL SYSTEM NOT CHECK,REFITTED,PARTS GETING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,REFITTED,PARTS GETING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights الاضاءة		
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition الفرامل		
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System ممتص الصدمات		
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition الحالة الداخلية		
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN WATER OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Roof Ceiling	WORN OUT	بطانة السقف
09.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae