

Queue Number

2743861

Transaction Date

12 Sep 2026, 12:31:21

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

24059262 (CC10009) (CC10009)



Vehicle Details

Chassis Number	1HGCR2622D*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2013
Color	Silver
Mileage	127361 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED EXCEPT ROOF MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS OILY DIRTY, NOT VISIBLE	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS SLIGHTLY BEND, PORTION DENT, LEFT SIDE OILY DIRTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING REFITTED, SHAKING ABNORMAL NOISY, FULLY OILY DIRTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED REFITTED, MUDDY OILY DIRTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2024 , LEFT SIDE 2026	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
06.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Audio	SCREEN FADED	صوتيات
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , SWITCH FADED	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae