

Queue Number	2826857	Transaction Date	02 Oct 2026, 14:37:15
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	59267252 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBD0ES7G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Navara
Model Year	2016
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	REAR BUMPER FRAME,BACK PANEL DENT..	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY, MUDDY,PORTION DENT.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN GETTING RUSTY.	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START,ALL SUYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK ,PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE ,EXTRA COVER	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,NOT CHECKED ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADD ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE DAMAGED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED .	ازرع
09.C Arms	BUSHES CRACKED .	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
11.B Mirror	LOOSE ,FADED.	المرايا
11.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED , PARTS MISSING.	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery Condition	MISSING.	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae