CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899706
Transaction Date	31 Oct 2026, 11:48:47
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	25916770 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6DS7G*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Fuso
Model Year	2016
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR REPAINTED PORTION REPAIRED ,	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED. FRON GRILL LOOSE.	دعامية
01.G Bonnet	DENT MISALIGN,GRILL DAAMGED REPAINTED.	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME ,FENDER INNER FRAME ,FIREWALL COWL PANEL FLOORING ,WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	RUNNING BOARD ROCKER PANEL REPAIRED DENT .	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident	BACK PANEL DENT.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END ,CROSS MEMBER REPAIRED DENT RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION DAMAGED .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED ,RIGHT SIDE DAMAGED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED	
09.C Arms	BIUSHES CRACKED.	ازرع
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CRACKED.	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**