



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 Jan 2022, 17:33:27
Transaction Number	92415991 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	MNTBB7A97E6009090
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2014
Color	White
Mileage	157932 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرابيا
01.B AC Condition	OK & REAR GRILL LOOSE	المكيف
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORION FADED	الصبغ
02.B Bumper	REPAINTED	دعامية
02.C Roof	REPAINTED,PORION REPAIRED	السقف
02.D Trunk	REPAINTED,PORION REPAIRED,MISALIGN,REFITTED	صندوق
02.E Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	LEFT SIDE PARK LIGHT NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Shock Absorber	FRONT SHOCK ABSORBER UPPER MOUNT BUSHES CUT	ممتص الصدمات
04.B Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED & CRACKED	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
06.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OK	الجير
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
10 Chassis Condition		النشاصي
10.A Chassis	OK	النشاصيه
11 Engine Condition		المحرك
11.A Engine Condition	SIGN OF OIL LEAK	حالة المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.