

Queue Number	2830306	Transaction Date	03 Oct 2026, 13:00:12
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	55544229 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	SALWA2FV3H*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2017
Color	White
Mileage	196241 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.D Trunk	FIBER , PAINT NOT CHECKED	صندوق
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED, CHECKED ON STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK DRIPPING PARTS REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR CENTER STAND PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING PARTS REFITTED,	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , FRONT RIGHT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPALY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX TEA CUP SLIDIN COVER DAMAGED	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING , GRILL PORTION CRACKED	المكيف
09.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
09.D Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
09.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae