



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>21 Jan 2022, 11:48:03</b>
Transaction Number	<b>49167088 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WP1ZZZ92ZELA56446</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Porsche</b>
Model	<b>Cayenne</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>Grey</b>
Mileage	<b>115394 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
01.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
04.A AC Condition	OK	المكيف
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Suspension Subframe	FRONT SUB FRAME MOUNT BUSHES MINOR CRACKED	

## DEFECT

## REMARKS

## 07 Chassis Condition

الشاسي

07.A Chassis

OK

الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.