

Queue Number 2856554

Transaction Date 12 Oct 2026, 16:47:14

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
62202354 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	SALKA9B72P*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2023
Color	White
Mileage	142265 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR COMPLETELY COVERED , FOR FULL INSPECTION REMOVE INNER FENDER UNDER ENGINE FLOOR COVER FOR RECHECK	الارضية
01.C Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.D Bonnet	PORTION REPAIRED REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.E Trunk	LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS DIRTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	VISUAL OK	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
-----------------	----------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
06.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
08.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Radiator Hose	WATER LEAK	خرطوم المبرد
09.B Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae