



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Nov 2022, 14:54:22
Transaction Number	80307141 (CC10006)	Queue Number	631108



Chassis Number	1FMHK8B84CGA18541
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Explorer
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	219763 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
01.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
01.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
03 Lights		الاضاءة
03.A Indicator & Hazard light	SWITCH LOOSE	الاشارات
03.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT & STEERING HARD	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.B AC Condition	OK	المكيف
04.C Power Window Switch	HAND REST PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه
05 Body		جسم المركبة

DEFECT	REMARKS	
05.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED , FRONT REFITTED	مدكار
05.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
05.C Bumper	MISALIGN	دعامية
05.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
05.E Doors	FRONT RIGHT SIDE & REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
05.F Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
06 Battery Condition		حالة البطارية
06.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Steering Condition		المقود
08.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.