



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 Aug 2022, 11:38:26
Transaction Number	50549778 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	VSKLR11A7EA547718
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2014
Color	White
Mileage	235291 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
01.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
01.C Door Panel	FABRIC PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK,MINOR JERKING	حالة الجير النظري
02.B DIFFERENTIAL	REAR DIFFRENTIAL MINOR OIL LEAK	الدفرنشل
02.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
02.D Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
03.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
04 Lights		الاضاءة
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06 Body		جسم المركبة
06.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,PAINT PORTION DAMAGED	الصبغ
06.B Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
06.C Rusty	UNDER FLOOR PARTS GETTING MINOR RUSTY	صدأ
06.D Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
07.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK/THICK RUST PROOFED	الشاسيه
09.B Chassis Number	MANUFACTUR STICKER MISSING	رقم القاعدة
10 Seats Condition		المقاعد
10.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.