

Queue Number 2756568

Transaction Date 16 Sep 2026, 16:33:31

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
10676471 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WVGBC2BP7E*****
Specification	GCC Specification
Make	Volkswagen
Model	Touareg
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	212761 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT RIGHT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED , RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR UNDER COVER PORTION DAMAGE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED,RIGHT SIDE REFLECTOR CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE B/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , DRAIN PLUG , OIL PAN MINOR OIL LEAK FIXS BY SILICON	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , OIL WET,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE LENS GETTING FADED , MINOR CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	FRONT SUBFRAME PORTION DAMAGE	
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED,REAR CIGARETTE LIGHTER PANEL COVER MISSING	اخرى
11.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Roof Light	REAR BOTH SIDE NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Dash Board	CONSOLE BOX COVER DAMAGED REPAIRED	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.G Odometer reading	ROLLBACK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT LEATHER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , EXTRA COVER	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae