CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934059
Transaction Date	03 Nov 2026, 12:50:00
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	71000221 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JMYSRCS1A8*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Lancer
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME , BULK HEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis Extension	RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED & LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED , DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES ,GETTING RUSTY	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
09.D Roof Ceiling	FABRIC REFITTED , PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.E Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
09.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
10.A Coolant tank	EMPTY , TANK COVER MISSING	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae