

Queue Number

2830705

Transaction Date

05 Oct 2026, 17:06:00

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

97952385 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	LB37622Z1R*****
Specification	GCC Specification
Make	Geely
Model	Coolray
Model Year	2024
Color	Unknown
Mileage	57097 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DIRTY	الارضية
01.D Bumper	REAR DENT PORTION CRACK	دعامية
01.E Bonnet	MINOR DENTES	غطاء المحرك
01.F Trunk	PORTION DEEP DENTES	صندوق
01.G Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	VISUAL OK PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------------	----------------------

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights الاضاءة		
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition الفرامل		
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System ممتص الصدمات		
08.A Arms	ARM BUSHES SIGN OF DRY CRACK	الزرع
09 Interior Condition الحالة الداخلية		
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY (WATER FLOODED)	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae