

Queue Number

2869617

Transaction Date

15 Oct 2026, 12:32:01

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

59293937 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	TMBLD4NS3J*****
Specification	GCC Specification
Make	Skoda
Model	Kodiaq
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	100337 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS NOT COOVERED	الارضية
01.F Bumper	MISALING	دعامية
01.G Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Fuel Tank	CLOSING COVER MISSING	خزان الوقود
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A AC Condition	OK , GRILL ADJUSTMENT MISSING	المكيف
09.B Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING , FRONT RIGTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae