



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Jan 2022, 18:19:20
Transaction Number	40092456 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	5J6RW6858HL700488
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	CRV
Model Year	2017
Color	Blue
Mileage	80931 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	SEAT HAVE EXTRA COVER	حالة المقاعد
01.B Seat Belt	OK	حزام الأمان
02 Battery Condition		حالة البطارية
02.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
03.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
03.C Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
04.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
05 Engine Condition		المحرك
05.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
06 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
06.A Gear Box	OK	الجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Body		جسم المركبة
07.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Break Pads	GETTING WEAR	سفايف الرامل
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.