



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Sep 2022, 16:03:59
Transaction Number	78620576 (CC10006)	Queue Number	593712



Chassis Number	1N4AA5AP6CC861363
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Maxima
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	85371 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.E Fenders	FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED & REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED.	مدكار
01.F Rusty	UNDER FLOOR PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	REFITTED .MINOR OIL WET.	حالة الجير النظري
04 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
04.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
04.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظري
05.B Other	AIR FILTER ASSEMBLY LOOSE & RESERVOIR TANK BRACKET BROKEN.	اخرى
06 Exhaust System		نظام العادم
06.A Modification	CUT & REWELDED.	تعديلات
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	GEAR KNOB PORTION WORN OUT.	اخرى
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C Steering Wheel and control buttons	CRACKED	عجلة القيادة وازرار التحكم
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.