



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	05 May 2022, 18:01:52
Transaction Number	71114855 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTJHY00WXA4033952
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2010
Color	White
Mileage	80151 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED,REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAINTED & REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
01.D Trunk	PORTION REPAIRED, REPAINTED	صندوق
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Other	REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED	اخرى
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Mirror	FOLDING NOT WORKING & RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرايا
02.C Other	CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخرى
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظرى
04.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod	WORN OUT	رودات
05.B Axle	RIGHT SIDE WORN OUT	اكسلات
05.C Tie Rod End	BOOT CRACKED	مؤخرة الرودات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.D Other	FRONT SUSPENSION OUT OF ALIGNMENT	اخرى
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.