



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **19 May 2023, 12:35:57**  
 Transaction Number **91348303 (CC10013)** Queue Number **721570**



Chassis Number **1N4AL21D48C271118**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Nissan**  
 Model **Altima**  
 Model Year **2008**  
 Color **White**  
 Mileage **343356 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

| DEFECT                             | REMARKS                                                                        |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01 Interior Condition</b>       |                                                                                | <b>الحاله الداخليه</b> |
| 01.A Dash Board                    | CONSOLE BOX LOOSE                                                              | لوحة القيادة           |
| 01.B AC Condition                  | NOT WORKING                                                                    | المكيف                 |
| 01.C Door Panel                    | WORN OUT                                                                       | لوحة بطانة الباب       |
| 01.D Power Window Switch           | REAR RIGHT SIDE NOT WORKING PROPERLY                                           | مفتاح النافذه          |
| 01.E Roof Ceiling                  | PORTION CUT                                                                    | بطانه السقف            |
| <b>02 Body</b>                     |                                                                                | <b>جسم المركبة</b>     |
| 02.A Floor                         | UNDER FLOOR PORTION RUSTY & MINOR DENT                                         | الارضيه                |
| 02.B Door Handle & Lock            | FRONT LEFT SIDE HANDLE DAMAGED                                                 | مقابض الأبواب والأقفال |
| 02.C Windshield                    | CRACKED                                                                        | زجاج                   |
| 02.D Bumper                        | MISALIGN                                                                       | دعامية                 |
| 02.E Paint                         | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCARTCHES & N PORTION FADED | الصبغ                  |
| 02.F Rusty                         | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                     | صدأ                    |
| <b>03 Seats Condition</b>          |                                                                                | <b>المقاعد</b>         |
| 03.A Seat Condition                | PORTION CUT                                                                    | حالة المقاعد           |
| <b>04 Tires and Rims Condition</b> |                                                                                | <b>الاطارات</b>        |

| DEFECT                           | REMARKS                                       |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 04.A Front Tyre                  | BOTH SIDE 2019 CRACKED                        | الاطار الامامي           |
| 04.B Rear Tyre                   | BOTH SIDE 2019 CRACKED                        | الاطار الخلفي            |
| 04.C Spare Tire &Tools           | MISSING                                       | الاطار الاحتياطي و العدة |
| 04.D Rims Condition              | DENT SCRATCHES PUTER HUB COVER MISSING        | حالة الجنوط              |
| <b>05 Lights</b>                 |                                               | <b>الاضاءة</b>           |
| 05.A Head Light                  | LENS FADED                                    | الاضاءة الرئيسية         |
| 05.B Fog light                   | RIGHT SIDE NOT WORKING & CRACKED              | كشاف الضباب              |
| 05.C Warning Light               | WARNING MASSAGE ON IN DISPLAY                 | ضوء تحذير                |
| <b>06 Steering Condition</b>     |                                               | <b>المقود</b>            |
| 06.A Axle                        | BOOT CUT                                      | اكسلات                   |
| 06.B Other                       | STABILIZER LINK BOOT CUT                      | اخرى                     |
| 06.C Steering Boot               | BOOT CUT                                      | ربلة المقود              |
| <b>07 Suspension System</b>      |                                               | <b>ممتص الصدمات</b>      |
| 07.A Shock Absorber              | FRONT UPPER MOUNT RUBBER CRACK                | ممتص الصدمات             |
| 07.B Arms                        | BUSH CRACK                                    | ازرع                     |
| 07.C Ball Joint                  | BOOT CUT                                      | مفصل كروي                |
| 07.D Suspension Subframe         | MINOR DENT BEND                               |                          |
| <b>08 Engine Condition</b>       |                                               | <b>المحرك</b>            |
| 08.A Other                       | STARTING PUSH BUTTON NOT WORKING PROPERLY     | اخرى                     |
| 08.B Smoke                       | WHITE                                         | دخان                     |
| 08.C Visual Engine Condition     | OIL WET & SUMB DENT REFITTED                  | حالة المحرك النظري       |
| <b>09 Transmission Condition</b> |                                               | <b>الجير</b>             |
| 09.A Road Test                   | NOT CHECK                                     | فحص علي الطريق           |
| 09.B Visual Gear Box Condition   | JERKING OIL WET REFITTED HOUSING BOLT MISSING | حالة الجير النظري        |
| <b>10 Brake Condition</b>        |                                               | <b>الفرامل</b>           |
| 10.A Disc&Drum                   | RUSTY                                         | دسك و طنابير الفرامل     |
| <b>11 Battery Condition</b>      |                                               | <b>حالة البطارية</b>     |
| 11.A Battery bracket             | MISSING                                       | حامل البطارية            |
| <b>12 Chassis Condition</b>      |                                               | <b>الشاسي</b>            |
| 12.A Chassis                     | CHASSIS CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK          | الشاسيه                  |
| <b>13 Exhaust System</b>         |                                               | <b>نظام العادم</b>       |
| 13.A Other                       | LEAK                                          | اخرى                     |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.