CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2965718
Transaction Date	10 Nov 2026, 11:53:24
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81493134 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	VF1HSRCA9F*******
Specification	GCC Specification
Make	Renault
Model	Duster
Model Year	2015
Color	Grey
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Bonnet	REPANTED PORTION REPAIRED , MISALIGN ,REFITTED , STAY SHOCK DAMAGE	غطاء المحرك
01.G Trunk	PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	BOTH RIGHT SIDE FENDER BADLY DENTS	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Vehicle Color	LIGHT GREEN	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY , OILLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST MANUFACTURE STICKER PORTION FADED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK REFITTED PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGE & LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	CENETER VIEW MIRROR MISSING	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
10.F Sun Visor	FABRIC WORN OUT	حاجب الشمس
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**