



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 Dec 2021, 17:58:06
Transaction Number	36234049 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	MMBJNKA50DD026464
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	Mitsubishi
Model	
Model Year	2013
Color	White
Mileage	151063 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR CARRIOR BOX REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS ,FLOOR RUSTY	صدأ
01.D Bumper	FRONT BUMPER DAMAGED,LOWER PORTION MISSING	دعامية
01.E Trunk	GATE DOOR REPAINTED,REPAIRED,DENT	صندوق
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
02.C Audio	AUDIO SCREEN LOOSE	صوتيات
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis Number	WINSHILED CHASSIS NUMBER PLATE LOOSE	رقم القاعدة
03.B Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
04 Seats Condition		المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT DAMAGED	حالة المقاعد
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	SIGN OF OIL WET	الجير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	BUSHES CRACKED	
08.B Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	REAR LEFT SIDE CRACKED,BOTH SIDE LOOSE	الدائرة
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 RIGHT SIDE AIR PRESSOR LOW	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2020 , RIGHT SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
10.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	OK	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.