



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	05 May 2022, 16:08:22
Transaction Number	25827385 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBAYE8C52DD134028
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	750
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	157171 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	European Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
01.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
02 Body		جسم المركبة
02.A Bumper	MISALIGN	دعامية
02.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF& PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Steering Wheel and control buttons	HRON NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.B AC Condition	OK	المكيف
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
05.B Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
05.C Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACKED	ناقل الحركة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.