

Queue Number	2895105	Transaction Date	22 Oct 2026, 17:01:21
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	18783407 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JTJHY00W1H*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2017
Color	Grey
Mileage	357169 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED,PORION REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DIRTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.E Trunk	PORION REPAIRED REPAINTED REFITTED,AUTO NOT WORKING	صندوق
01.F Door Handle & Lock	ALL OUTER DOOR HANDLE GETTING FADED WORN OUT	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED WORN OUT / REAR MIDDLE NACKREST MISSING / SEAT BRACKET COVER MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	COMPONENTS REFITTED	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2017 CRACK EXPIRED,RIGHT 2025 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 GETTING WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES,WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED,PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Revers Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae