



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Sep 2021, 13:56:51
Transaction Number	75225208 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALGS2EF1GA250801
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2016
Color	Grey
Mileage	159962

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.B Paint	(PAINT THICKNESS 4.5 UP TO 6.5) MINOR DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
04 Brake Condition		الفرامل
04.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى
07 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
07.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED	ازرع
08 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
08.A Other	OK	اخرى
08.B Mirror	OK	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
09 Engine Condition		المحرك
09.A Other	UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.