



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Jan 2022, 18:15:05
Transaction Number	95875652 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTHBL46F275029868
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	LS 460
Model Year	2007
Color	Grey
Mileage	380251 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED , REPAINTED & DENTS , SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
01.D Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.E Bumper	REPAINTED	دعامية
01.F Trunk	LOCK NOT WORKING	صندوق
01.G Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
02.B AC Condition	OK	المكيف
02.C Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
02.D Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
02.E Audio	DISPLAY NOT WORKING	صوتيات
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
04.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
05.C Propeller Shaft	RUBBER CRACKED	ناقل الحركة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07 Seats Condition		المقاعد
07.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE PORTION CRACKED	حالة المقاعد
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.