

Queue Number	2869074	Transaction Date	15 Oct 2026, 12:32:20
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	53176007 (CC10010) (CC10010)
		Vehicle Details Chassis Number JE4NR62R4L***** Specification GCC Specification Make Mitsubishi Model Pajero Model Year 2020 Color White Mileage 67784 Km Fuel Type Petrol Transmission Type No. Of Cylinders 6	

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Fenders	FRONT LEFT REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED ,REAR BOTH SIDE REPAINTED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT . MUDDY .	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES.	دعامية
01.F Sign of front accident	FRONT LEFT SIDE FENDER INNER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	STEAM WASH CHASSIS FOR INSPECTION .	اخرى
03 Engine Condition		
03.A Engine Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY MINOR SHAKING.	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
04.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PARTS GETTING RUSTY ,MINOR JERKING.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.,	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطارات الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.,	دواسة الفرامل
06.B Disc&Drum	RUSTY,	دسك و طنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	WEAK/MINOR LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Floor Matting	CENTER CONSOLE BOX COVER LOCK LOOSE.	فرش الأرضية
08.D Dash Board	CENTER CARD HOLDER COVER MISSING.	لوحة القيادة
08.E Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae