

Queue Number	2819386	Transaction Date	30 Sep 2026, 16:34:51
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	53632405 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3A97G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2016
Color	--
Mileage	286640 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , EXCEPT ROOF , MINOR DENT SCRATCHES PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	MISALIGN , REFITTED	صندوق
01.I Vehicle Color	GLODEN	لون المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT / PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , REAR LEFT BACK COVER POCKET MISSING	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2025 , LEFT SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE INDICATOR HOUSING DAMAGE	الاشارات
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT DRY CRACK	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY (SIGN OF FLOODED)	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE CONTROL PANEL SWICTH BUTTON & FRONT RIGHT SIDE BUTTON NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , SHIFTING COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
10.K Engine Start Button	REMOTE PORTION WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae